



E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.

E.I.C. - Inšpekčný orgán typu A



Reg. No. 282/I-030

ODBORNÉ STANOVISKO

S2011/01558/EIC IO/SA

K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII

Vydáva EIC - inšpekčný orgán typu „A“ v zmysle akreditácie spoločnosťou SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17020:2005 a udeleného oprávnenia NIP č. OPO 000002/07 podľa §14 ods.1 písm. d) zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

EIC - inšpekčný orgán typu „A“ posúdil projektovú dokumentáciu k zmene stavby pred dokončením:

Žiadateľ o vydanie OS: **zerozero Čsl. Armády 29, 080 01 Prešov**

Názov stavby: **Rekonštrukcia bývalých kasární – KULTURPARK, Košice ul. Kukučínova**

Investor: **Mesto Košice**

Zodpovedný projektant: **Ing. arch. Irakli Eristavi, AA**

Umiestnenie stavby: **k. ú. Košice, Kukučínova ul.**

Po posúdení predloženej dokumentácie, dokladov v zmysle §18 ods.5 a § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, E.I.C. s.r.o. vydáva


odborné stanovisko :

- I) Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení.
- II) Odborné stanovisko je vydané k zmene stavby pred dokončením.

V Prešove dňa: 19.09.2011


Ing. Július Priputen
vedúci EIC - inšpekčného orgánu




Ing. Bohuslav Fendrych
riaditeľ spoločnosti EIC s.r.o.

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. Urbánkova 4037/13; 080 01 Prešov

1. Predložená dokumentácia a doklady:

- 1.1 Sprievodná správa
- 1.2 Súhrnná technická správa
- 1.3 Celková situácia stavby
- 1.4 Koordináčna situácia stavby
- 1.5 Požiarna bezpečnosť stavby
- 1.6 Dokumentácia stavebných objektov
 - E2 – SO 02 - Centrum pre vzdelávanie v oblasti kultúry a kreatívnej ekonomiky
 - - Sprievodná správa
 - - Architektúra
 - - Statika
 - E3 – SO 03 – Galéria
 - - Sprievodná správa
 - - Architektúra
 - - Statika
 - E4 – SO 04 – Pavilón služieb
 - - Sprievodná správa
 - - Architektúra
 - - Statika
 - E5 – SO 05-1 - Dvojúčelové podzemné parkovisko, SO 05-1-1, SO 05-1-2, SO 05-2, SO 05-2-1
 - - Sprievodná správa
 - - Architektúra
 - - Statika
 - E6 – SO 07-1 - Pavilón knihy
 - - Sprievodná správa
 - - Architektúra
 - - Statika
 - - SO 07-2 – Pavilón- Rastislavova
 - - Sprievodná správa
 - - Architektúra
 - - Statika
 - - SO 07-4 – Pavilón- Rezidenti
 - - Sprievodná správa
 - - Architektúra
 - - Statika
 - - SO 07-5- Pavilón- Workshop v parku
 - - Sprievodná správa
 - - Architektúra
 - - Statika
 - E7 – Dopravné značenie
 - - SO 06 - Technická správa – Urbánna plocha „FÓRUM“
 - - SO 10-1 – Technická správa – Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy
 - - SO 10-2 – Technická správa – Dopravné napojenie Mlynárska
 - - SO 10-3 – Dopravné napojenie Vojvodská
 - - SO 10-4 – Dopravné napojenie Skladná
 - - Situácia
 - - Dopravné značenie trvalé
 - E8 – Architektúra areálu: SO 09-1, SO 9-2, SO 22-1, SO 22-2, 22-3, SO 19-1, SO 19-2, SO 08
 - E8-1 – Sprievodná správa
 - E8-2 – Situácia
 - E8-1 – SO 09-1, SO 09-2
 - E8-SI
 - E16-SO 12 – Revitalizácia parku a sadové úpravy

2. Z hľadiska bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky :

3. Dokumentácia bola posúdená podľa týchto predpisov:

Zákon 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhl. 453/2000 Z. z., Vyhl. 508/2009 Z. z.

ODBORNÉ STANOVISKO
S2011/01558/EIC IO/SA

4. Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- 4.1 Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.
- 4.2 Inšpekčný výkon bol vykonaný v plnom rozsahu podľa pracovného postupu č. PP/ IO/SA/02/06-1
- 4.3 Inšpekčný orgán EIC IO môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2005 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačné inšpekcie).

Posúdenie projektovej dokumentácie vykonali : Ing. Paľo,

Co:IP Košice